

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99, tel./fax (52) 342 18 55

www.rzecznawcy-pzm.pl e-mail: bydgoszcz@rzecznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: **BYP-251/2024**

z dnia: 2024/11/30

Rzecznawca : mgr inż. Paweł Kocikowski Lista Min.Infr.RS000238

Zleceniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: Kościuszki 10, 88-300 Mogilno

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2024/11/29

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

PODSTAWA OPINII

Opinię wykonano na podstawie oględzin technicznych pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego i informacji od zleceniodawcy.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1998

Model: Transporter T4 TDi MR'96 2.7t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CMG 15CV

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV2ZZZ70ZXX040977

Nr INFO-EKSPERT	040-02223
Data pierwszej rejestracji	1998/10/03
Data ważności badania technicznego	2024/01/13
Przebieg szacowany	559548 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/10/03-24/11/29)	314 mies.
Opis rodzaju pojazdu	samochód osobowy 9 osobowy
Charakter wykorzystania	przewóz osób niepełnosprawnych
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	2700 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3320 mm
Oznaczenie silnika	ACV
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2461 ccm / 75kW (102KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	5107 mm / 1840 mm / 1940 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.03-2000.04)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Akumulator 72 Ah 380 A

15 Stopień wejściowy wewnątrz przestrzeni pasażersko-ładunkowej

2 Alternator 90 A

16 Szyba przednia klejona

3 Drzwi boczne prawe przesuwne

17 Szyba tylna ogrzewana

4 Drzwi tylne wysokie dwuskrzydłowe przeszklone

18 Ściany przestrzeni ładunkowej bez wyłożenia (blacha)

5 Filt. p. pyłkowy

19 Tapicerka drzwi z tworzywa

Ekspert Techniczny-Motoryzacyjny "Rzecznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kołomyjskiego 45/5, 01-864 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 002 8455; NIP: 526-020-55-46; wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał opłacony 507 250 złotych.

3.230

mgr inż. Paweł Kocikowski Lista Min.Infr.RS000238

System INFO-EKSPERT

/SRTSiRD

Strona 1

6	Immobilizer	20	Tapicerka z materiału
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	21	Uchwyt nad drzwiami pasażera
8	Kołpaki	22	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	23	Wykładzina podłogowa gumowa
10	Nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą	24	Wyłożenie dachu płytą spłsnioną w przestrzeni ładunkowej
11	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	25	Zagłówki foteli przednich regulowane
12	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	26	Zderzaki czarne wzmocnione - wytrzymujące uderz. do 4 km/h
13	Podłoga przestrzeni ładunkowej z blachy stalowej	27	Zegar analogowy
14	Pokrywa tylna przeszklona		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Obrotomierz i zegar cyfrowy		
	Zegar cyfrowy		
	Obrotomierz		
2	Tarcze kół stalowe 6Jx15H opony 205/65 R15		
	Opony 205/65 R15		
	Tarcze kół stalowe 15"		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	154

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 195/70 R15C 104/102R WINGUARD TL		20
Przednie prawe:	NEXEN 195/70 R15C 104/102R WINGUARD TL		20
Tylne lewe:	*ROTALLA 195/70 R15C 101/102S 4 SEASON		50
Tylne prawe:	*ROTALLA 195/70 R15C 101/102S 4 SEASON		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku oględzin technicznych stwierdzono:

- pojazd niesprawny technicznie po awarii silnika
- według informacji wał korbowy się obraca, ale silnik się nie uruchamia, być może uszkodzenie obejmuje rozrząd, ewentualnie zawory lub uszczelkę głowicy
- akumulator rozładowany po długim postoju
- w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego widoczna silna korozja, widoczne również wcześniejsze wycieki płynu chłodzącego na silniku, obecnie usunięte
- błotnik przednie lewy silnie pogięty i skorodowany
- pokrywa komory silnika w przedniej części zagięta ze spękaną masą szpachlową po wcześniejszych naprawach
- pas przedni zdeformowany i z ogniskami korozja
- błotnik przedni prawy w części przedniej pogięty i z ogniskami korozji
- drzwi przednie prawe skorodowane
- drzwi przesuwne prawe poobijane i pogięte w tylnej części ze zdartą powłoką lakieru
- bok tylny prawy silnie pogięty w dolnej części
- drzwi tylne podnoszone w dolnej prawej części silnie pogięte, zamek nie daje się otworzyć
- bok tylny lewy powgniatany i porysowany
- bok środkowy lewy powgniatany i porysowany
- progi lewy i prawy z ogniskami korozji
- podłoga nadwozia zakryta płytą, według informacji była skorodowana
- drzwi przednie lewe z licznymi ogniskami korozji i poobijane
- obudowan lusterka lewego połamana
- zderzak tylny porysowany i w części prawej zdeformowany
- lampy zespolone tylne lewa i prawa popękane
- światło odblaskowe prawe zderzaka tylnego wyłamane brak

- zderzak przedni popękany, zdeformowany i po wcześniejszych naprawach
- poszycie tapicerskie siedzenie fotela kierowcy rozerwane, a wypełnienie porozrywane
- kieszeń tapicerki drzwi przednich lewych połamana
- poszycie tapicerskie siedzenie fotela prawego II rzędu rozerwane, a wypełnienie porozrywane
- brak innych foteli, brak elementów mocowania wózków inwalidzkich, brak elementów ułatwiających wjazd wózków inwalidzkich
- poszycia tapicerskie boczne i drzwi tylnych zniszczone, połamane
- poszycie tapicerskie dachu w tylnej części połamane i przebite

Brak aktualnego badania technicznego. Badanie było ważne do 13.01.2024 r.
Akumulator rozładowany-brak możliwości odczytania przebiegu, ostatni zapis z badania technicznego 559548 km

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (318 mies.) *		12 874 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		154 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>		
KOREKTA ZA OGUMIENIE		217 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 9 755 PLN
W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 651
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-1 302
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 651
<i>Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2024/11/29, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy. Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 314 mies.</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 651
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególności sposób.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-49,9	-6 500

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 29 listopada 2024 roku wynosi:

3500 PLN
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 654,47 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: **BYP-251/2024**

z dnia: 2024/11/30

Rzeczoznawca : mgr inż. Paweł Kocikowski Lista Min.Infr.RS000238

Zlecniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: Kościuszki 10, 88-300 Mogilno

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2024/11/29

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1998

Model: Transporter T4 TDi MR`96 2.7t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CMG 15CV

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr IE: 040-02223

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 115 500 PLN brutto na 06/2003

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
1998	05		10467	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (318 mies.) *				12 874 PLN
Normatywny okres eksploatacji				318 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)				1998/10/03
Rzeczywisty okres eksploatacji				314 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1997.03-2000.04

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Hak holowniczy	1,00		4,00	0,30		154
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							154 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							154 PLN po korekcie: 13 028 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg rzeczywisty szacowany 559 548 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 651
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-1 302
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 651
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 651
Konieczne naprawy pojazdu	-49,9	-6 500
KOREKTY RÓŻNE	- 9 755 PLN	po korekcie: 3 273 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	362	20*		Prawe:	362	20*					
Tylna					Lewe:	372	50	0	Prawe:	372	50	0				
KOREKTA ZA OGUMIENIE										217 PLN		po korekcie:		3 490 PLN		

UWAGI


Sporządzając niniejszą Ocenę Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Oceny.

Od niniejszej Oceny Technicznej przysługuje odwołanie do Oddziału Spółki.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

3 500 PLN

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 39, 85-087 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 342 18 55, NIP 829-029-53-43



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: **BYP-251/2024**

z dnia: 2024/11/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1998

Model: Transporter T4 TDi MR`96 2.7t

Wersja:

Nr rejestracyjny: CMG 15CV

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



IMG_9921



IMG_9922



IMG_9923



IMG_9924

**EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"**

Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa

ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ

ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz

Tel. (0-52) 342 19 99 10/P 526-020-55-45



IMG_9925



IMG_9927



IMG_9928



IMG_9929



IMG_9931



IMG_9932

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODUZIAK - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 59, 85-087 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 342 18 55, NIP 526-020-53-43



IMG_9933



IMG_9935



IMG_9936



IMG_9937



IMG_9938



IMG_9939

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOSNAWICY-PZM"
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 59, 85-097 Bydgoszcz
 Tel. (0-52) 542 18 55, NIP 526-020-53-45



IMG_9940



IMG_9941



IMG_9942



IMG_9944




IMG_9945



IMG_9946

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
Tel. (0-22) 242 12 55 NIP 526-020-55-45



IMG_9947



IMG_9948



IMG_9949



IMG_9951



IMG_9952



IMG_9953

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 59, 85-087 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 342 18 55, NIP 526-020-55-45



IMG_9954



IMG_9955



IMG_9957



IMG_9958




IMG_9959



IMG_9961

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 59, 85-087 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 342 18 55. NIP 526-020-55-46



IMG_9963



IMG_9965



IMG_9966



IMG_9967



IMG_9970



IMG_9972

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM"
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/b, 01-864 Warszawa
 ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 59, 85-087 Bydgoszcz
 Tel. (0-52) 342 18 55, NIP 526-020-55-48



IMG_9973



IMG_9974



IMG_9975



IMG_9976



IMG_9977



IMG_9978

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM"
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 59, 85-087 Bydgoszcz
 Tel. (0-52) 342 18 45, nlp 526-020-55-48